

Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Budynku Użyteczności Publicznej w Połomi na lata 2020 – 2021

opracowano na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.)

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Użyteczności Publicznej „Stara Szkoła” mieści się w Połomi, przy ul. Centralnej 93. Znajdują się w nim lokale użytkowe – m.in. gabinet lekarski i dentystyczny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie, firma ubezpieczeniowa, biuro podróży oraz serwis telefonów. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i jest pod opieką konserwatora zabytków.

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

W zakresie dostępności architektonicznej:

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku:

Przed budynkiem jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, z którego można swobodnie dotrzeć wózkiem do windy umożliwiającej przedostanie się do wejścia głównego. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, przed wejściem są schody, z lewej strony usytuowana jest winda dla wózków inwalidzkich. Windę obsługują pracownicy ośrodka zdrowia oraz OPS w Mszanie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z niej. Budynek posiada parter oraz 2 piętra. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Z racji zabytkowego charakteru budynku brak w nim windy umożliwiającej przedostanie się na wyższe piętra budynku. Dostęp dla osób korzystających z wózków inwalidzkich ograniczony tylko do parteru.

2) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

Budynek umożliwia osobom z ograniczeniami dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze. Zapewniono wejście do budynku poprzez instalację windy dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu.

3) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

Brak wizualnej informacji przedstawiającej rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. W całym obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, a także systemów naprowadzających dźwiękowo oraz brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego:

Zapewniono wstęp osobie korzystającej z psa asystującego,

5) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób:

Opracowano procedury ewakuacyjne i przeszkolono pracowników,

W zakresie dostępności cyfrowej:

Nie prowadzi się odrębnej strony internetowej dedykowanej dla tego budynku. Niezbędne informacje są zamieszczane na stronie www.gosmszana.pl

W zakresie dostępności informacyjno–komunikacyjnej:

Obsługę klienta prowadzą najemcy.